

IICc

各種製品自動化検証項目(外観)

製表日付け：2017/11/14

1. CG	2. COG	3. ITO	4. Light Guide Plate	5. OLED	6. LOGO
1. 縁側欠陥	1. CF側面チッピング	1. エッチング不良	1. 冷料	1. キズ	1. キズ
2. 機能ホール欠陥	2. TFT側面チッピング	2. エッチング裂け	2. ハイライト	2. 印刷不良	2. 汚れ物
3. 面取り異常	3. CFコーナーチッピング		3. 材料混ぜ	3. 汚れ	3. ストライプ
4. スクラッチ	4. TFTコーナーチッピング		4. 暗い影	4. 異物	4. ピンホール
5. 黒/白点()	5. 隙間		5. 摩擦跡	5. 正面チッピング	5. 糊状の縁側
6. ピンホール	6. 銀膠不良		6. 噴油	6. 青い保護膜なし	6. 錆び
7. 印刷不良	7. 縁側凸		7. 赤スポット	7. 凹スポット	7. 皺の表面
8. 汚れ(ホコリ)	8. 膜の反り		8. 黒スポット	8. IC足欠陥	8. 凹み
9. CGサイズ	9. 偏光板キズ		9. 暗い線	9. 膠溢れる	9. 霧度
10. マルチコート不良			10. 卡料	10. 赤い保護膜なし	
11. 光の透過率			11. 異物	11. 裏面サイドチッピング	
12. IR穴			12. 黄点		
13. ソリ角度			13. コーナーチッピング		
14. CG厚さ			14. 線状異物		
15. AG Gloss反射率			15. 泡		
16. AG影					
17. 凹み(AG)					
18. 表面剃り(AG)					
19. 裏面剃り(AG)					
20. スクラッチ(AG)					
21. 隙間(AG)					
22. 原版傷					
23. スポット不良(AG)					

1 縁側欠陥		
2014-7-18	7" (CG)	Go to TOP


IICc

2 機能ホール欠陥

2014-7-18

7" (CG)

[Go to TOP](#)



IICc

3面取り異常

2012-10-8

14 × 16" (CG)

[Go to TOP](#)



IICc

4スクラッチ

2014-7-18

7" (CG)

[Go to TOP](#)





II Cc

5 黒/白点()

2014-7-18

7" (CG)

[Go to TOP](#)





6 ピンホール

2014-7-18

7" (CG)

[Go to TOP](#)





7 印刷不良

2014-7-18

7" (CG)

[Go to TOP](#)




8 汚れ(ホコリ)

2014-7-18

7" (CG)

[Go to TOP](#)




9 CGサイズ

2017-1-11

207.96 × 141 × 2 mm

[Go to TOP](#)



ピクセル	幅さ(ミリ)
3398	141.57

IICc

10 マルチコート不良

2017-1-17	12.3" (CG)	Go to TOP
		


HCc

11 光の透過率

2017-1-11

207.96 × 141 × 2 mm

[Go to TOP](#)



送信する

115.7769


ICc

12 IR穴

2014-7-18

7”(CG)

[Go to TOP](#)



送信する

114.7266

IIc

13ソリ角度

2013-12-02

4.7" (CG)

[Go to TOP](#)



反り

105.0045


ACC

14 CG厚さ

2017-1-17

310 × 128 × 1.1 mm
(CG)

[Go to TOP](#)



ピクセル	厚さ(um)
193	1072


HCc

15 AG Gloss 反射率

2017-1-11

207.96 × 141 × 2 mm
(CG)

[Go to TOP](#)





反射

102.8188

Cc

16 AG影

2016-12-30	195.75 × 154.56 × 1.1mm (CG)	Go to TOP
		


II Cc

17 凹み (AG)

2016-12-30

195.75 × 154.56 ×
1.1mm (CG)

[Go to TOP](#)





II Cc

18 表面剃り (AG)

2016-12-30



195.75 × 154.56 ×
1.1mm (CG)

[Go to TOP](#)



IICc

19 裏面剃り (AG)

2016-12-30	195.75 × 154.56 × 1.1mm (CG)	Go to TOP
		


IICc

20スクラッチ(AG)

2016-12-7

243.79 × 137.29 ×
1.3mm (CG)

[Go to TOP](#)





21 隙間(AG)

2017-1-17

207.96 × 141.58 ×
2mm (CG)



[Go to TOP](#)





II Cc

22原版傷

2016-10-18	310 × 128 × 1.1mm (CG)	Go to TOP
------------	---------------------------	---------------------------



23スポット不良(AG)

2016-11-25	207.96 × 141.58 × 2mm (CG)	Go to TOP
		

IICc

1 CF側面チップング

2015-7-24	5" (COG)	Go to TOP
		

IICc

2 TFT側面チッピング

2015-7-24

5" (COG)

[Go to TOP](#)





II Cc

3 CF コーナーチップング

2015-7-24

5" (COG)

[Go to TOP](#)



IICc

4 TFTコーナーチッピング

2015-7-24

5" (COG)

[Go to TOP](#)

IICc

5 隙間

2015-7-24

5" (COG)

[Go to TOP](#)



IICc

6銀膠不良

2015-7-24

5" (COG)

[Go to TOP](#)



IICc

7縁側凸

2015-7-24

5" (COG)

[Go to TOP](#)




HCc

8膜の反り

2015-2-25


5" (COG)

[Go to TOP](#)



IICc

9 偏光板キズ

2015-7-8	5" (COG)	Go to TOP
		



IICc

1エッチング不良

2016-02-01

1.0" (ITO)

[Go to TOP](#)





2エッチング裂け



2016-02-01

1.0" (ITO)

[Go to TOP](#)





1 冷料

2016-7-29	150.5 × 88.7 × 2.6mm (ライトガイドプレート)	Go to TOP
		

ILCc

2ハイライト

2016-7-29	150.5 × 88.7 × 2.6mm (ライトガイドプレート)	Go to TOP
		



HCc

3材料混ぜ



2016-7-29

150.5 × 88.7 × 2.6mm
(ライトガイドプレート)

[Go to TOP](#)





4暗い影

2016-8-1	180.5 × 135.5 × 3.0mm (ライトガイドプレート)	Go to TOP
		

IICc

5摩擦跡

2016-8-1	180.5 × 135.5 × 3.0mm (ライトガイドプレート)	Go to TOP
		


ncc

6噴油

2016-7-29



177.5 × 135.5 × 3.6mm
(ライトガイドプレート)

[Go to TOP](#)





IICc

7赤スポット

2016-7-29	177.5 × 135.5 × 3.6mm (ライトガイドプレート)	Go to TOP
		

IIc

8黒スポット

2016-7-29	177.5 × 135.5 × 3.6mm (ライトガイドプレート)	Go to TOP
		



IICc

9暗い線

2016-8-1

180.5 × 135.5 × 3.0mm
(ライトガイドプレート)

[Go to TOP](#)





10 卡料


2016-8-1

150.5 × 88.7 × 2.6mm
(ライトガイドプレート)

[Go to TOP](#)



11異物

2016-8-1	150.5 × 88.7 × 2.6mm (ライトガイドプレート)	Go to TOP
		

IICc

12黄点

2016-8-2

180 × 112 × 0.6mm
(ライトガイドプレート)

[Go to TOP](#)




IICc

13コーナーチッピング

2016-8-1



353 × 210 × 0.7mm
(ライトガイドプレート)

[Go to TOP](#)



IICc

14線状異物

2016-8-2	160 × 99 × 2.3mm (ライトガイドプレート)	Go to TOP
		


ILCc

15泡



2016-8-2

228 × 178 × 2.1mm
(ライトガイドプレート)

[Go to TOP](#)



IIc

1キズ		
2015-11-24	5.7" (OLED パネル)	Go to TOP
		

IIc

2 印刷不良

2015-11-24

5.7" (OLED パネル)

[Go to TOP](#)




IICc

3汚れ

2015-11-24

5.7" (OLED パネル)

[Go to TOP](#)



II Cc

4 異物

2015-11-24

5.7" (OLED パネル)

[Go to TOP](#)





II Cc

5 正面チップング

2015-11-24

5.7" (OLED パネル)

[Go to TOP](#)



IICc

6青い保護膜なし

2015-11-24

5.7" (OLED パネル)

[Go to TOP](#)



II Cc

7回スポット

2015-11-24

5.7" (OLED パネル)

[Go to TOP](#)



II Cc





8 IC足欠陥

2015-11-24

5.7" (OLED パネル)

[Go to TOP](#)




II Cc

9膠溢れる

2015-11-24

5.7" (OLED パネル)

[Go to TOP](#)




IICc

10 赤い保護膜なし

2015-11-24

5.7" (OLED パネル)

[Go to TOP](#)




IICc

11 裏面サイドチップング

2015-11-24

5.7" (OLED パネル)

[Go to TOP](#)




IICc

1 キズ

2014-7-21

43 × 35mm (ロゴ)



[Go to TOP](#)



2014-7-21

43 × 35mm (ロゴ)


[Go to TOP](#)



2014-7-21

43 × 35mm (ロゴ)

[Go to TOP](#)





2 汚れ物

2014-7-22

43 × 35mm (ロゴ)

[Go to TOP](#)



2014-7-22

43 × 35mm (ロゴ)

[Go to TOP](#)



2014-7-22

43 × 35mm (ロゴ)

[Go to TOP](#)





3.ストライプ

2014-7-23

43 × 35mm (ロゴ)

[Go to TOP](#)



2014-7-23

43 × 35mm (ロゴ)



[Go to TOP](#)



2014-7-23

43 × 35mm (ロゴ)

[Go to TOP](#)




4ピンホール

2014-7-24

43 × 35mm (ロゴ)



[Go to TOP](#)



2014-7-24

43 × 35mm (ロゴ)


[Go to TOP](#)



2014-7-24

43 × 35mm (ロゴ)

[Go to TOP](#)





5 糊糊状の縁側

2014-7-5

43 × 35mm (ロゴ)



[Go to TOP](#)



2014-7-5

43 × 35mm (ロゴ)

[Go to TOP](#)



6錆び

2014-7-24

43 × 35mm (ロゴ)


[Go to TOP](#)



2014-7-24

43 × 35mm (ロゴ)


[Go to TOP](#)



2014-7-24

43 × 35mm (ロゴ)

[Go to TOP](#)





7皺の表面

2014-7-25

43 × 35mm (ロゴ)

[Go to TOP](#)



2014-7-25

43 × 35mm (ロゴ)


[Go to TOP](#)



2014-7-25

43 × 35mm (ロゴ)

[Go to TOP](#)





8回み

2014-7-25

43 × 35mm (ロゴ)



[Go to TOP](#)



2014-7-25

43 × 35mm (ロゴ)

[Go to TOP](#)



9霧度

2014-7-25

43 × 35mm (ロゴ)

[Go to TOP](#)



2014-7-25

43 × 35mm (ロゴ)

[Go to TOP](#)



2014-7-25

43 × 35mm (ロゴ)

[Go to TOP](#)

